



LES FACILITAMOS HOJA TÉCNICA



www.comprarpegamento.com

pegamento@comprarpegamento.com

UHU® PEGAMENTO UNIVERSAL FLEX&CLEAN (SIN ADHESIVO UNIVERSAL SIN DISOLVENTES PRESENTADO EN UN TUBO DE PLÁSTICO IRROMPIBLE



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

UHU Adhesivo universal sin disolventes FLEX + CLEAN, el adhesivo universal líquido, moderno y de alto rendimiento que se presenta en un tubo de plástico especial, blando e irrompible. Garantiza un encolado limpio y sin goteo. Se seca rápido, es inodoro y se lava a 40 °C. Pega diversos materiales, como poliestireno extrudido y PVC. Una vez aplicado, el pegamento puede corregirse durante algunos minutos. Ideal para aplicaciones universales en casa, el colegio, la oficina, maquetas, trabajos artesanales, reparaciones, etc.

CAMPO DE APLICACIÓN

Universal: pega cartón, papel, fieltro, cuero, corcho, tejidos, madera, entre ellos y a metal, porcelana, vidrio, poliestireno extrudido y numerosos materiales plásticos. No apropiado para Fotos, polietileno (PE) y polipropileno (PP).

CARACTERÍSTICAS

- Sin disolventes
- Transparente
- Secado rápido
- Se lava a 40 °C
- Inodoro
- Corregible
- Tubo de plástico irrompible que no gotea

PREPARACIÓN

Circunstancias de aplicación: No utilizar a temperaturas inferiores a +5 °C.

Requisitos de las superficies: Los materiales que vayan a pegarse deben estar limpios, secos y libres de polvo y grasa.

Tratamiento previo de las superficies: A la hora de pegar plástico o metal, podrá obtener mejores resultados si las piezas que van a pegarse se raspan ligeramente en primer lugar.

APLICACIÓN

Modo de empleo:

Limpiar a conciencia las superficies que vayan a pegarse (secas y libres de polvo y grasa). Aplicar una capa fina de adhesivo en un lado del ensamblado y presionar las partes, ¡eso es todo! Se lava a 40 °C con detergente normal.

Manchas/restos: El adhesivo que no se haya secado por completo podrá eliminarse de una forma muy sencilla con agua fría o templada. Se recomienda lavar a máquina el adhesivo seco a 40 °C con detergente normal.

TIEMPOS DE SECADO*

Fortaleza final después de: aprox. 24 h (aprox. dos tercios de la resistencia final se obtienen después de 24 horas).

* El tiempo de secado dependerá del tipo de superficie, la cantidad de producto empleado, el nivel de humedad y la temperatura ambiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistencia térmica: Al producto UHU Pegamento Universal sin disolventes no le afectan las bajas temperaturas; si se congela, sus propiedades adhesivas serán las mismas una vez que se haya descongelado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aspecto: de incoloro a un color amarillento pálido

Base química: mezcla de poliácrlato

Consistencia: Viscosidad baja

Viscosidad: aprox. 30-55 mPa.s.

Solvente: Agua

Contenido de materia sólida: aprox. 27 %

Densidad: aprox. 1,05 g/cm³

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Guardar en un lugar fresco, seco y protegido de las heladas.

PROPIEDADES FISIOLÓGICAS

El adhesivo seco es inerte, completamente neutro e imparcial desde el punto de vista fisiológico.

TAMAÑO DE ENVASES

Tubo: 35 g/32 ml Tubo de plástico: 20 g